

呉線 茶崎踏切についてのお願い

拝啓 時下ますますご清祥の事とお慶び申し上げます。

さて、弊社では踏切事故防止のため様々な安全対策を行っております。
呉線 安芸津～風早駅間 茶崎踏切は警報機や遮断機のない踏切であり、
一般的な踏切と比べ事故の可能性が非常に高い踏切です。

8月末には歩行者の直前横断が発生し、歩行者と列車が衝撃しかねない事象が発生しています。

通行される際は、必ず踏切手前で一旦立ち止まり、左右を見て、列車が来ていないことを確認してご通行ください。

なお、茶崎踏切には列車の進来を確認する反射鏡を既に設置しておりますが線形上見通しが悪く、十分な列車視認ができません。

茶崎踏切から国道185号線側へ移動される際は以下の推奨ルートにてご移動をお願いします。

皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

(所在地) 広島県東広島市安芸津町字金丸 1411-3



お問合せ先

会 社 名：西日本旅客鉄道株式会社 中国統括本部 安全推進部

住 所：〒732-0056

広島県広島市東区上大須賀町15番20号

電話番号：082-264-6311

お問合せ時間：平日 9:00～17:00

敬具